


ELEKTROWERKZEUG-ERSATZTEILLISTE

AKKU-SCHRAUBER

1987-3-20

Modell W5D *Na H*

W5D(G1)



STANDARDZUBEHÖR

W5D(G1)

Pos. Nr.	Kennziffer	Teilebezeichnung	Menge	Bemerkungen
501	—	Ladegerät (Modell UC2)	1	einschl. 502-516
502	996625	Gehäuse (A)	1	
503	996631	Klemme (A)	1	
504	996652	Klemme (A)	1	
505	996653	Klemme (B)	1	
506	996628	Platte	1	
507	996626	Gehäuse (B)	1	
508	982095	Kreuzkopf-Schneidschraube D4 x 20	4	mit Unterlegscheibe
510	—	Leistungsschild UC2	1	
511	980642Z	Anschlusschnur	1	
512	991167	Schnurschutz	1	
513	937631	Schnuranschlusssklemme	1	
514	930446	Kreuzkopf-Schneidschraube D4 x 16	2	mit Unterlegscheibe
515	984404	Puffer	1	
516	996637	Transformator	1	
517	992676	⊖ Einsatz (B) 5 mm x 50	1	
518	992670	⊕ Einsatz (B) Nr. 1 x 50	1	
519	992671	⊕ Einsatz (B) Nr. 2 x 50	1	

SONDERZUBEHÖR

Pos. Nr.	Kennziffer	Teilebezeichnung	Menge	Bemerkungen
601	992675	⊖ Einsatz (B) 4 mm x 50L	1	
602	992677	⊖ Einsatz (B) 6 mm x 50L	1	
603	992688	Sechskant-Steckschlüssel H5,5	1	
604	992689	Sechskant-Steckschlüssel H7	1	
605	985329	Sechskant-Steckschlüssel H10	1	